T

Minera Panamá

Original

2994

Orden de Trabajo: 25654 CASTILLO 64823063

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00025654
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 09/12/2015
OT fecha/hora impresion: 18/12/2015 18:01:46

Detalles del Equipo

Equipo:	EX026 374DL CAT	Descripcion:	EXCAVATORS
Serie:	PAS00793	Frente de Trabajo:	PRISTRIPPIN
Horometro:	8,783.00	Fecha/Hr. Requerida:	17/12/2015 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 374DL - MAINTENANCE - 250HRS
Sistema:

Grupo:
Tecnico: Robert Stewart

Teller: BOTIJA
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:

- 24988 - EVALUACIÓN LINEAS HIDRÁULICAS - 2 - Backlog - 05/12/2015 ✓
- 25115 - REPRACION DE BUCKET - 2 - Backlog - 06/12/2015 ✓
- 25205 - INSPECCION GUARDA LD DER - 2 - Backlog - 07/12/2015 ✓
- 26288 - FILTRA EL AGUA VIDRIO LATERAL - 2 - Backlog - 13/12/2015 ✓
- 26289 - REPARA LIMPIA PARABRISAS - 2 - Backlog - 13/12/2015 ✓

X2

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: PM. 1 E. INSPECIÓN

Trabajo Realizado:
CAMBIO DE ACEITE Y RELLENO.
CAMBIO FILTRO DE ACEITE
CAMBIO FILTRO DE DIESEL PRIMARIO. SECUNDARIO. FILTRO DE AIRE.
AJUSTE DE TORNILLOS DE CADENA PARA BRISA RENDIENTE
SE REPARO SE PEGO VIDRIO DE CABINA.
SE AJUSTO DIENTES EL BALDE.

Observaciones:

HOROMETRO: 8806.0

INICIO (fecha/hora)	6.00 PM. 19-12-15	FINAL (fecha/hora)	6.45. PM. 19-12-15

FIRMA	Robert Stewart	Danton M Powell
NOMBRE	Efrain Montezuma	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

M6007 - Brong

Valvula expansion
VC003

Switch que activa la sirena
EX048